






Legenda

- Cavità ipogea segnalata nel banco di tufo.
- Cavità ipogea accertata nel banco di tufo.
- Cavità riempita come da comunicazione dell'Ufficio Tecnico
- Spartiacque superficiale.
- Area in cui, per alcuni dei livelli di terreno immersi in falda, è probabile il fenomeno della liquefazione. Instabile.
- Accumulo RSU.
- Area con presenza accertata e/o presunta di cavità nel banco di tufo. Instabile.
- Aree Stabili.



COMUNE DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli




PIANO URBANISTICO COMUNALE

(Lr 16/2004 - Regolamento 5/2011)

Carta geomorfologica e della stabilità

Tavola G6 Scala 1: 5.000	Convenzione del 9 ottobre 2020	Firma
	Progettista: GNOBIS progetti soc. coop.	
	Responsabile urbanistica: ROGER & C. soc. coop. a.r.l.	
	Collaboratore: Ing. Viviana De Salvatore	
	Valutazione ambientale strategica: Arch. Pio Castello	
giugno 2021	Geologia e microzonazione sismica: Dott. Giovanni De Falco	Timbro
	Uso agricolo dei suoli: Sistemi territoriali s.r.l.	
	Analisi socio - economica: Dott.ssa Giulia Ciandulli	
	Commissionario Prefettoria: Dott.ssa Anna Negro	
	R.U.P.: Arch. Agnese Cataldo	
Dirigente Settore Urbanistica: Ing. Domenico Mieleo		
Carta Tecnica Regionale della Campania 2011		Nome file G6_Carta_geomorfologica.pdf



1:5.000